

令和2年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道305号線	一本松1信号交差点東の一方通行道路	道幅が狭く、西から直進してくる車が多いので、児童の登下校で危険がある。	①周辺住民の利用状況を確認したうえで、通行止め等の対策を検討する。 ②通行止となった場合は、関係規制の見直しも実施する。	北方町 北方警察署	①R3年度以降予定 ②未定(①の実施以降)
2	町道76号線	大井神社南北の通路東側の天王川沿い	ガードレールが低いため、児童が落下したり、物を落としたりする危険がある。	昨年度、西側歩道に緑色着色明示済み。天王川側ではなく、西側歩道を歩くよう学校で指導する。	北方町	
3	国道157号線	北方郵便局西詰め 押しボタン信号交差点	・児童が信号待ちをしている待機場所が狭い。 ・通る車のスピードが速く、交通量も多いため危険である。	防護柵を設置する。	岐阜県	R2年度実施済み
4	町道466号線	北方郵便局北側横断歩道	・信号がない横断歩道。 ・交通量が多く、通る車のスピードが速いため、横断するのが危険である。	押しボタン信号機は単路に設置が基本であり、現状では設置は不可。	北方警察署	
5	町道3号線	グリーン通り森町信号南側、岐阜バス岐阜農林高校前バス停付近	歩道が狭く、隣接する田との落差が大きいため低学年児童が落下する危険がある。	転落防止柵の設置基準(道路との落差が1m以上)に満たない、また設置すると歩道が狭小になるため、転落防止柵は設置しない。	北方町	
6	町道3号線	芝原西町3 交差点	信号待ちの待機場所がなく、グリーン通りの交通量が多いため、危険である。	防護柵を設置する。	北方町	R3年度予定

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和2年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道6号線	長谷川郵便局南付近	横断歩道がない。	別の横断歩道との間隔が短いため、同所には設置不可。 小学校体育館北側に設置を検討する。	北方警察署	未定(設置環境が整った時点で本部に申請予定)
2	国道157号線	前野カーテン横断歩道	なかなか車に気づいてもらえない。	信号機が設置できる環境ではないため点滅信号の設置不可。 横断歩道表示の塗り直しを実施する。	北方警察署	R3年度予定
3	町道1号線	増屋町商店街	・歩道がない。 ・交差点が見にくい。	①啓発看板等の設置を検討する。 ②車両が多く横断できない状況と、安全対策(待場・防護柵・街灯)がなされた場所があれば横断歩道設置を検討する。	北方町 北方警察署	①R3年度予定 ②未定
4	町道54号線	役場北から来た児童館に続く道	暗い。	商店街の街灯を含め、約50m間隔内で街灯が設置されており、設置基準を満たさないため新たな街灯の設置は難しい。	北方町	
5	町道4号線	野口整形前の橋	車道と歩道の区別はあるが狭い上、車がスピードを出してわたるので危ない。	公安委員会の「徐行」標識は設置不可。 啓発看板等の設置を検討する。	北方警察署 北方町	R3年度予定
6	町道6号線	西小体育館北側の三叉路(八切橋から東進する道と長谷川郵便局から南進する道の合流地点)	中保育園側の路側帯のある道に渡るための横断歩道がない。	別の横断歩道との間隔が短いため、同所には設置不可。 小学校体育館北側に設置を検討する。	北方警察署	未定(設置環境が整った時点で本部に申請予定)
7	町道6号線	中保育園南の横断歩道付近	横断者が多いにもかかわらず交通量が多く、結構スピードを出して走る車が多い。	①停止線明示及びカラー線設置済み。 ②カラー舗装等は実施しない。 ③横断歩道予告表示(ダイヤモンド)の塗り直しを行う。 ④取り締まりを実施する。	北方町 北方警察署	③R3年度予定 ④実施中
8	町道406号線	八切公園西側道路	子ども飛び出し事故あり 放課後子どもたちがよく遊んでいるため、道路への飛び出しなどがある。	啓発看板等の設置を検討する。	北方町	R2年度実施済み

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和2年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道259号線	高屋条里公園東側からサウスイング(アパート) 高屋条里2丁目付近	通学路の白線が消えかかっている。	白線の引き直しを実施する。	北方町	R3年度実施予定
2	町道259号線	高屋条里公園北側サウスイング(アパート)交差点 高屋条里2丁目付近	通学路上に木が茂っていて視界が悪い。	地権者に適正管理通知する。	北方町	R3年度実施予定
3	町道193号線	高屋条里公園周り	路駐が多く、登下校の妨げになることがある。	定期的な取締りを実施する。	北方警察署	実施中
4	町道364号線	北方南小学校西側直線道路 高屋条里1丁目	大雨の時、水が増水して危険である。	用水路にふたをすることで、増水時に越水する危険性がより高まるため、用水路の覆蓋は行わない。	北方町	
5	町道364号線	高屋条里1丁目信号交差点	南北の直進車が多く、スピードを出す車が多い。	①キャッツアイの設置はできない。 ②啓発看板を設置し、広報誌等で周知する。 ③ゾーン30道路に減速を促す対策の実施を検討する。 ④定期的な取締りを実施する。	北方町 北方警察署	②R2年度実施済み ③R3年度予定 ④実施中
6	町道364号線	北方南小学校西側直線道路南方面 高屋条里3丁目付近	歩道上に草等が生い茂っており、登下校の妨げになる。	除草する。	北方町	R2年度実施済み
7	町道386号線	北方南小学校北西用水路 高屋分木1丁目	大雨の時、水が増水して危険。	用水路にふたをすることで、増水時に越水する危険性がより高まるため、用水路の覆蓋は行わない。	北方町	
8	町道364号線	北方南小学校北西横断歩道 高屋分木1丁目	横断歩道の標識が見えない。	30km規制道路でのオーバーハング標識は設置不可。 路側標識の増設を検討する。	北方警察署	R3年度予定

【北方南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
9	町道364号線	北方南小学校北西横断歩道 高屋分木1丁目	横断歩道表示及び停止線のペイントの経年劣化。	①ペイント及び舗装修繕については他箇所との状況を比較し検討する。 ②横断歩道の関連表示の塗り直しを実施する。	北方町 北方警察署	①R3年度以降予定 ②R3年度予定
10	町道364号線	北方南小学校北西横断歩道 高屋分木1丁目	ガードレールなどがなく、歩道を歩く児童が危険。	ゾーン30道路であるため、減速啓発措置等の段階的な対策を検討する。	北方町	R3年度以降予定
11	町道364号線	杉山こどもクリニック交差点 北方町柱本南1丁目	横断歩道の視認性が悪い。	①標識、標示は明瞭で、30km規制道路でのオーバーハング標識は設置不可。 ②カラー舗装の実施を検討する。	北方警察署 北方町	②R3年度以降予定

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和2年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【北方中学校】

番号	路線名	要望場所	現場の様子	検討結果	事業主体	対策年度
1	町道1号線	中央通りと商店街との交差点 北方町北方1502付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車のおりが激しい。 ・北側から来る車が一旦停止しないことがある。 ・視界が悪い。 ・狭い道路なので、生徒が出てくることもあり危ない。 	点滅信号を撤去し、新たに南北道に一時停止標識を設置し、分かりやすい規制に変更する。	北方警察署	R2年度実施済み

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会

令和2年度 北方町内通学路点検箇所一覧表

【町立幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危機の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道10号線	町立幼稚園北歩道橋	階段の床板が剥がれているところ が複数あり、幼児が歩く時、 踏く可能性がある。	床板補修方法を検討する。	北方町	R3年度予定
2	町道70号線	清水馬頭観音西	道路にくぼみがあり、踏くなどの 危険性がある。	くぼみを埋めるなどの補修を行う。	北方町	R2年度実施済み

【対策検討メンバー】北方警察署、北方町都市環境課、北方町防災安全課、北方町教育委員会